

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

编号：ZH-ZCPYC-002

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年3月25日8时-13时	检查地点	滨海县天场镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 检查现场工人安全帽佩戴率，有个别工人安全帽未正确佩戴； 2. 施工现场临时用电线路敷设凌乱； 3. 施工现场有吸烟现象； 4. 高空作业，脚手架未紧固到位，存在安全隐患； 5. 现场电焊操作施工未做好安全防护措施。		
整改要求	严格加强施工现场安全管理，安全技术交底落实到位。		
检查人	王国富、李锋伟		
问题整改情况	已整改。 整改负责人：[Signature] 日期：2019.3.26		
复查意见	已整改，符合现场施工要求。 复查人：[Signature] 日期：2019.3.26		



由 扫描全能王 扫描创建



扫描全能王 创建