

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目—连云港

编号：ZHJL—ZCFP—003

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 04 月 02 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
存在问题	1、部分工人未正确佩戴安全帽 2、组件搬运不规范		
整改要求	严格按照安全文明规范及技术交底施工		
检查人	徐文平、张其超	施工项目部 签收人/日期	许维锋 2019.4.2
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：许维锋 日期 2019.4.5		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2019.4.5		