



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目—连云港

编号：ZHJL—ZCFP—005

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 14 日	检查地点	山左口施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
存在问题	1、工人安全防护用品未佩戴整齐（安全帽、安全带）； 2、施工现场防火措施落实不到位； 3、施工现场未带线安装； 4、组件边框接地存在漏装和少装现象；		
整改要求	严格按照安全文明规范及技术交底施工		
检查人	徐文平、张其超	施工项目部 签收人/日期	 2019.5.14
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：  日期 2019.5.17		
复查意见	已完成整改 复查人：  日期 2019.5.17		