





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号: XAZT-JCJL-007

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-01-13	检查地点	装配式结构厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	装配式结构厂房屋面个别防雷接地扁钢搭接长度不足 100mm, 不符合设计要求。		
存在问题			
整改要求	装配式结构厂房屋面个别防雷接地扁钢搭接长度不足 100mm, 不符合设计要求; 要求施工人员把不合格的焊口切断重新焊接, 搭接长度必须大于 100mm。		
检查人	 13.1-2019	施工项目部 签收人/日期	 2019年1月13日
整改情况	已经切断, 重新焊接。 整改负责人:  日期: 2019年1月14日		
复查意见	合格。 复查人:  日期: 2019年1月15日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。