






监 理 检 查 记 录 表

工程名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号：XAZT-JCJL-005

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-01-02	检查地点	总装厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视总装厂房屋面组件电缆敷设		
存在问题			
整改要求	要求施工人员绑扎穿线管要用专用的扎带。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019年01月02日
整改情况	已经整改。 整改负责人:  日期 2019年01月02日		
复查意见	合格。 复查人:  日期 2019年1月2日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建