





监理检查记录表

工程名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号：XAZT-JCJL-006

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-01-03	检查地点	总装厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视总装厂房屋面接地扁钢焊接		
存在问题	 接地扁钢焊接时出现咬边、焊瘤现象。		
整改要求	要求施工人员把不合格的焊口切断，重新焊接。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019年01月03日
整改情况	已经要求整改。 整改负责人：  日期 2019年1月3日		
复查意见	合格 复查人：  日期 2019年1月3日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建