

监理检查记录表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

施工单位	浙江诸安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.10	检查地点	研究所施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 5 号楼 楼顶情况		
存在问题	彩钢瓦堵缝处裂开, 可能会导致下雨天气漏雨现象。		
整改要求	要求施工方采取措施, 补漏漏水地方。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	刘龙方 2019.1.10
整改情况	工程完成后在补漏。		
	整改负责人: 刘龙方 日期 2019.1.10		
复查意见	待查。		
	复查人: 刘金星 日期 2019.1.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建