

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

施工单位	浙江诸安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.10		检查地点	研究所施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查 5 号楼楼顶情况			
存在问题	彩钢瓦接缝处裂开, 可能会导致下雨天气漏雨现象。			
整改要求	要求施工方采取措施, 补漏漏水地方。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	刘东方 2019.1.10	
整改情况	工程完成后在补漏。 整改负责人: 刘东方 日期 2019.1.10			
复查意见	待查。 复查人: 刘金星 日期 2019.1.10			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项巡查时可相应填写巡查频率。



由 扫描全能王 扫描创建