

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

施工单位	浙江诸安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.16		检查地点	研究所施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查9号楼模块模具,			
存在问题	有个别模具尺寸未达到400cmX300cm的要求			
整改要求	必须达到(400cmX300cm)的要求			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	刘东奇 2019.1.16	
整改情况	已整改			
复查意见	整改不彻底,还有个别未达到要求,继续整改 整改负责人: 刘东奇 日期: 2019.1.17 复查人: 张金星 日期: 2019.1.17			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

