

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

施工单位	浙江诸安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.21		检查地点	研究所施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查 6.9 号楼支架材料加工安装现场			
存在问题	有个别支架底座螺丝紧固不到位			
整改要求	必须达到设计要求			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	2019.1.21	
整改情况	已按要求全部紧固到位。 整改负责人: 刘超 日期 2019.1.21			
复查意见	符合要求 复查人: 张金星 日期 2019.1.21			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

