

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

施工单位	浙江诸安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.17	检查地点	研究所施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 6 号楼, 模块浇筑情况.		
存在问题	模块表面不平整。		
整改要求	要求上表面平整光滑。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	刘东奇 2019.1.17
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 刘东奇 日期 2019.1.17		
复查意见	整改不彻底, 继续整改。 复查人: 张金星 日期 2019.1.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

