



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: 002

施工单位	安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2019.1.23	检查地点	7#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查七号厂房屋面瓦楞锁边,		
存在问题	七号厂房屋面瓦楞锁边存在少量未锁好,		
整改要求	立即安排人员进行整改。		
检查人	 曹光涛 2019.1.23	施工项目部 签收人/日期	 葛剑 2019.1.23
整改情况	已整改到位, 符合要求。 整改负责人:  日期: 2019.1.23		
复查意见	复查: 已按要求整改到位, 符合要求。 复查人:  日期: 2019.1.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。