

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-27

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 03 月 30 日	检查地点	B 标
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、风机基础浇筑存在麻面、蜂窝现象，观感质量差，不符合设计要求； 2、养护不及时导致基础部分出现裂缝，需要进行修复处理； 3、加强施工质量的交底和质量管理，后续施工杜绝类似情况出现；		
整改要求	签发通知单要求整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张足贤	施工项目部 签收人/日期	万洋洋 2021.3.30
整改情况	整改完成 整改负责人：万洋洋 日期：2021.4.1		
复查意见	整改完成 复查人：张足贤 日期：2021.4.1		