





监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZHJL-JLJC-029

总包单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
分包单位	深圳粤润通吊装运输有限公司			
检查时间	2021 年 5 月 09 日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	G02 风机塔筒吊装			
存在问题	1、塔筒存在油漆刮伤； 2、个别施工人员未按要求佩戴安全帽			
整改要求	吊装前对塔筒进行油漆修补 加强安全教育，要求施工人员正确佩戴安全用品			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2021.5.09
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2021.5.10			
复查意见	已整改 复查人:  日期 2021.5.10			