







# 监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZHJL-JLJC-031

总包单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
分包单位	深圳粤润通吊装运输有限公司		
检查时间	2021年5月17日	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	G02 风机叶片吊装前检查叶片情况		
存在问题	1、叶片存在油漆刮伤； 2、采用装载机充当脚手架		
整改要求	1、吊装前对叶片进行油漆修补 2、加强安全教育，要求施工人员不得采用装载机充当脚手架，采用可移动脚手架		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况			
	整改负责人:  日期 2021.5.18		
复查意见			
	复查人:  日期 2021.5.18		