




工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-34

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 21 日	检查地点	B 标
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、塔筒内乱涂乱画，烟头乱扔，严禁塔筒内吸烟，卫生未清理干净，需要立即整改； 2、第四节塔筒打完力矩未画力矩线，变桨螺栓未紧固到位，柜门未扣上需立即整改； 偏航集油瓶掉落，叶片接地线紧绷，需立即整改		
整改要求	签发通知单要求整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.6.21
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2021.6.22		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2021.6.22		