




监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-44

施工单位	江西建台建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 15 日	检查地点	两公里道路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、排水沟施工过程中存在多处将渣土倒入道路下边坡导致植被毁坏，你单位立即组织人员将下边坡渣土清理干净并恢复植被； 2、排水沟施工按照混凝土浇筑或石头浆砌石施工，你单位采用的水磨石边角料因比较平滑存在与混凝土结合不牢靠导致会冲垮风险，不符合设计图纸要求，需要跟换石料；		
整改要求	签发通知单要求整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.11.15
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2021.11.15		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2021.11.15		