# 监理检查记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场　　　　编号：ZSFD-AQJC-ZHJL-45

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 四川中远电力有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2021 年 12 月 11 日 | 检查地点 | 场区排水沟 |
| 检查类型 | ☑巡视　□定期　□专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>4、施工现场安全状况 | | |
| 存在问题 | 1、排水沟开挖深度和排水沟壁厚尺寸，不符合设计要求，你单位需要加强质量管理，严格按照设计要求施工；<br>2、排水沟施工混凝土浇筑麻面较多，浇筑过程需要振捣密实，需要对排水沟进行收光处理； | | |
| 整改要求 | 签发通知单要求整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检 | | |
| 检查人 | 黄足贤 | 施工项目部签收人/日期 | 叶之瑞 2021.12.11 |
| 整改情况 | 已整改<br>整改负责人：陈青松　　日期：2021.12.12 | | |
| 复查意见 | 已整改<br>复查人：黄足贤　　日期：2021.12.12 | | |