

安全/质量检查记录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-003

施工单位	中机国际工程设计研究院 有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 20 日	检查地点	海力物流 (A1 区)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况 简述	对海力物流 (A1 区) 定期安全检查		
存在问题	1、安全通道连接处螺栓脱落； 2、采光带安全防护网未固定到位； 3、屋面未悬挂安全警示标志； 4、个别施工人员安全绳保险带未扣挂在安全钢丝绳上； 5、现场安全文明施工落实不彻底； 6、施工前采光带安全网未提前栓挂。		
整改要求	1、对通道连接处螺栓紧固。2、对采光带安全防护网采用夹具紧固。 2、屋面及时悬挂安全警示标志。4、工人必须施工时双扣安全钢丝绳上。 5、及时落实现场安全文明施工。6、施工前安全网必须提前栓挂。		
检查人	张家港科电能源科技有限公司：杨长明、 王兴洪 常州正衡电力工程监理有限公司：严卫忠、 魏树成、刘群、张良玉 中机国际工程设计研究院有限责任公司： 肖健	施工项目部 签收人/日期	杨路遥 2019.5.22
整改情况	整改以完成 整改负责人： 杨路遥 日期 2019.5.22		
复查意见	整改以完成 复查人： 魏树成 日期 2019.5.22		