

安全/质量检查记录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-004

施工单位	中机国际工程设计研究院 有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年05月20日	检查地点	宽厚板（B1区）
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况 简述	宽厚板（B1区）定期安全检查		
存在问题	1、个别人员未佩戴安全帽； 2、屋面防护栏杆腐蚀严重； 3、5、6、7、10跨屋面腐蚀严重； 4、上楼梯处的电缆裸露在外需掩盖； 5、干粉灭火器暴晒在阳光下；		
整改要求	1、施工人员必须佩戴安全帽。2、在腐蚀严重的栏杆处拉好警示带严禁人员靠近。3、对腐蚀严重的屋面施工方拉好警示带，严禁人员进入。4、暴露在外的电缆施工方及时掩盖防止危险出现。5、干粉灭火器放置阴凉处。		
检查人	张家港科电能源科技有限公司：杨长明、 王兴洪 常州正衡电力工程监理有限公司：严卫忠、 秦福章、张良玉 中机国际工程设计研究院有限责任公司： 祁龙	施工项目部 签收人/日期	已整改 祁龙 2019.5.20
整改情况	已整改 整改负责人： 日期 2019.5.23		
复查意见	符合规范 复查人： 日期 2019.05.23		