

安全/质量检查记录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-005

施工单位	中机国际工程设计研究院 有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年05月20日	检查地点	热处理（B2区）
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况 简述	热处理（B2区）定期安全检查		
存在问题	1、个别夹具螺栓未紧固到位； 2、屋面防护栏杆腐蚀严重； 3、导轨压块未紧固到位； 4、各区域未悬挂安全警示牌； 5、干粉灭火器暴晒在阳光下；		
整改要求	1、将未紧固到位的夹具螺栓紧固到位。2、在腐蚀严重的栏杆处拉好警示带严禁人员靠近。3、对各区域及时悬挂安全警示牌。4、干粉灭火器放置阴凉处。		
检查人	张家港科电能源科技有限公司：杨长明、 王兴洪 常州正衡电力工程监理有限公司：严卫忠、 苏航、张良玉 中机国际工程设计研究院有限责任公司： 高玉有	施工项目部 签收人/日期	高玉有 2019.5.20
整改情况	上述问题，已及时整改， 整改负责人：高玉有 日期：2019.5.24		
复查意见	已整改完毕 复查人：苏航 日期：2019.5.24		