




安全检查记录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-007

施工单位	中机国际工程设计研究院 有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 02 日	检查地点	海力物流 (A1 区) 宽厚板 (B1 区) 热处理 (B2 区)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	海力物流 (A1 区)、宽厚板 (B1 区)、与热处理 (B2 区)、地面基础施工，现场进行安全专项检查		
存在问题	1、海力物流 (A1 区)：(1) 上屋面爬梯顶部防护存在安全隐患 (2) 吊装到屋面的逆变器纸箱受潮变形 (未做到成品设备保护) (3) 个别采光带安全网未加固 (4) 屋面施工造成的垃圾未清理出场。 2、宽厚板 (B1)：(1) 屋面用完的油漆桶未清理出场 (2) 原沙钢厂屋面四周防护栏腐蚀严重 (基本已腐烂) (3) 个别人员未正确佩戴安全帽、安全带 (4) 用电设备未可靠接地。 3、热处理 (B2)：(1) 屋面安全通道个别地方木板变形、晃动，需整改 (2) 个别彩钢瓦有塌陷现象，需拉警示带，以防出现伤亡事故 (3) 部分施工区域未安装安全钢丝绳 (4) 用电设备未可靠接地。 4、西区地面基础施工区域：(1) 燃油发电机未可靠接地、电源输出端未安装专用插头 (2) 基坑临边未设围挡 (3) 施工区域未栓挂安全警示牌 (4) 个别施工人员未正确佩戴好安全帽。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	张家港科电能源科技有限公司： 杨长明、金超、韩战峰、王兴洪 常州正衡电力工程监理有限公司： 严卫忠、秦福章、苏航、张良玉、刘群、 魏树成 中机国际工程设计研究院有限责任公司： 苗军、肖健、高玉有、周聪、吴俊霖	施工项目部 签收人/日期	
整改情况			
复查意见	整改负责人：  日期 2019.6.8 复查人：  日期 2019.6.07		