

正泰新能源专项安全检查表-生产现场安全

受检单位：湖北飞辰建设集团有限公司

检查人员：张朋 刘金台 王建设 邓小武



序号	检查内容及标准	检查结果					备注
		符合	不符合性描述	整改要求	负责人	完成时间	整改结果
1	作业人员是否按要求佩戴劳动防护用品		彩钢瓦搬运人员未系安全带	登高作业人员必须系安全带	张朋		
2	车间主管、班组长是否开展假期专题班组安全宣贯	✓					
3	职业卫生防护设施是否运行正常	✓					
4	地面无积水、无积油、无垃圾杂物	✓					
5	作业现场安全标识是否齐全、完好，接触职业危害场所等重点区域是否有告知	✓					
6	操作人员是否清楚设备操作规程，无违章行为	✓					
7	离岗后是否对作业现场再次巡视，做好停电、停水、停气工作	✓					
备注：检查内容应包括但不限于安全检查清单内容							

检查组长：王建设

检查日期：2019 年 6 月 1 日



正泰集团投资有限公司

正泰集团投资有限公司

正泰集团投资有限公司

内容应包括但不限于本检查表

内容应包括但不限于本检查表

内容应包括但不限于本检查表

正泰新能源专项安全检查表-设备设施安全

受检单位:

湖北飞捷建设集团有限公司

检查人员:

张明 张金龙 王强 邓小华

序号	检查内容及标准	检查结果					备注
		符合	不符合性描述	整改要求	负责人	完成时间	整改结果
1	作业现场是否张贴对应设备的操作规程, 各类安全标识和标语是否齐全	✓			张明		
2	各类设备的布局是否严格按照要求控制间距	✓			张明		
3	各类设备安全防护装置是否可靠有效	✓			张明		
4	设备行程区域、机械装置旋转范围是否采取隔离并警示告知	✓			张明		
5	设备防护罩、盖、栏是否满足刚性要求, 牢固可靠	✓			张明		
6	机械安全防护装置的灵敏度、可靠性满足安全工作要求, 灵敏有效	✓			张明		
7	设备备件是否齐全完好	✓			张明		
8	环保设备是否安全正常运行	✓			张明		
备注: 检查内容应包括但不限于本检查表清单内容							

检查组长:

王强

检查日期: 2019 年 6 月 1 日



正泰新能源专项安全检查表-消防安全

受检单位：湖北飞友建设集团有限公司

检查人员：朱朋 张金松 王瑞春 2019.6.1

河南省消防协会监制

序号	检查内容 检查内容及标准	检查结果					备注
		符合	不符合性描述	整改要求	负责人	完成时间	整改结果
1	各类车间、库房等区域是否按要求配备与火灾相匹配的灭火器，并且满足数量要求	✓			朱朋		
2	消防设施是否有定期检查，确保满足使用要求	✓			朱朋		
3	消防设施、器材和消防安全标志是否到位、完整	✓			朱朋		
4	消防通道、安全出口畅通，无占道和堵塞情况	✓			朱朋		
5	消防设施前是否保证无遮挡，取用方便	✓			朱朋		
6	消防控制室的值班情况是否按要求的执行	✓			朱朋		
备注：检查内容或包括但不限于本检查表清单内容							

检查组长：

检查日期：2019 年 6 月 1 日



正泰新能源专项安全检查表-特种设备安全

受检单位：湖北飞友建设集团有限公司

检查人员：朱明弘、王佑建、王佑建

序号	检查内容	检查结果					备注
		符合	不符合性描述	整改要求	负责人	完成时间	整改结果
1	特种设备的使用是否按法规进行了注册登记	✓			朱明弘		
2	特种设备登记标志是否张贴在特种设备的显著位置	✓			朱明弘		
3	特种设备及安全附件是否定期进行检验	✓			朱明弘		
4	各类特种设备上的关键部件的刚度、强度是否符合要求	✓			朱明弘		
5	特种设备是否运行记录	✓			朱明弘		
6	特种设备的安全防护装置是否有效	✓			朱明弘		
备注：检查内容应包括但不限于本检查表清单内容							

检查组组长：王佑建

检查日期：2019 年 6 月 1 日



正泰新能源专项安全检查表-项目部、项目公司

受检单位：湖北飞越通安集团有限公司

检查人员：张朋 张金龙 张友 王小龙

序号	检查内容及标准	检查结果					备注
		符合	不符合性描述	整改要求	负责人	完成时间	整改结果
1	财产保险购买情况排查	✓			张朋		
2	工程物资是否安全存储并编制台账	✓			张朋		
3	施工材料的保管、存放应符合防火安全要求。	✓			张朋		
4	对未使用完的材料、构配件及生活物资进行清点和保护，分类存放至合理区域，以防丢失或损坏。		未进场的工程材料、构配件未进行清点、分类存放	立即进场统一堆放，做好登记	张朋	2019.6.2	已完成

备注：检查内容应包括但不限于本检查表清单内容

检查组长：王小龙

检查日期：2019 年 6 月 1 日



安全隐患记录表

检查日期: 2019.6.1

检查人员: 朱明 孙金太 王建春 邓小华

检查区域:

新玖玖 薛林

序号	隐患区域	责任部门	隐患描述	整改措施	整改完成日期	整改责任人	验证人及时间	备注
1	3#屋面	湖北飞友	屋面彩钢瓦恢复过程中施工人员未按要求佩戴安全带进行高空作业	立即暂停施工, 高空作业必须按照要求执行, 安全带佩戴到位, 挂至固定点(横条上或女儿墙周边钢丝绳上)	2019.6.2	朱明	王建春 2019.6.2	
2	钢结构制作区域	湖北飞友	制作区域存在棉纺织品, 电焊切割、焊接火花飞溅, 已造成点燃等情况出现	与棉纺织品进行隔离, 灭火器必须配备到位, 加强巡视检查工作	2019.6.2	朱明	王建春 2019.6.2	
3	屋面	湖北飞友	屋面临时电源线高温天气易造成线路软化, 从而出现破损、漏电等现象	对屋面临时电源线进行暂时性拆除, 待施工再进行铺设, 对电源线进行检查, 是否存在破损、软化现象, 及时整改, 每日下班前进行断电。	2019.6.2	朱明	王建春 2019.6.2	
4	屋面	湖北飞友	彩钢瓦覆盖前, 钢丝绳未拉设紧, 出现松动情况, 恢复后易造成人员坠落情况	覆盖前进行检查, 对存在松动情况进行紧固。	2019.6.2	朱明	王建春 2019.6.2	