


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-ZSFZ-JC-016

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年9月10日	检查地点	7#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装情况		
存在问题	1. 部分组件 MC4 线缆未按要求进行绑扎固定，下雨天易造成电气短路 2. 施工存在人员未佩戴安全帽、反光背心进行作业，坐踏组件现象 		
整改要求	1. 对掉落的 MC4 线缆进行绑扎固定，并进行自检，完善 2. 加强施工人员成品保护意识教育，严禁再次出现此类现象发生，同时做好安全教育工作		
检查人	王素 唐恒	施工项目部 签收人/日期	林明 2019.9.10
整改情况	已按要求整改	整改负责人:	林明 2019.9.15
复查意见	经复查已按要求进行整改，请做好组件保护及文明施工，加强管理。 复查人: 王素 日期: 2019.9.15		

