


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZRL-ZSFZ-JC-021

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月17日	检查地点	6#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装情况		
存在问题	1. MC4 接头垂落在彩钢瓦上。 		
整改要求	1. 将有问题的 MC4 接头重新绑扎在导轨上。		
检查人	王成春	施工项目部 签收人/日期	2019.10.17
整改情况	已按要求整改。	整改负责人	2019.10.20
复查意见	已按要求进行整改 复查人：王成春 日期：2019.10.20		

