


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-022

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 19 日	检查地点	2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装情况		
存在问题	1. MC4 接头制作工艺不符合要求。 		
整改要求	1. 将有问题的 MC4 接头重新制作。 2. 做好消缺自检排查工作，对发现的问题及时整改完善		
检查人	王君. 李金.	施工项目部 签收人/日期	2019.10.19
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：[Signature] 2019.10.21		
复查意见	6.1#屋面已及时跟踪整改，未发现此问题 2#屋面已整改验收合格 复查人：[Signature] 日期：2019.10.21		