


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-023

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月22日	检查地点	7#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装情况		
存在问题	1. 部分桥架内部已生锈。 		
整改要求	1. 将已生锈的部分重新防腐处理。		
检查人	李恒	施工项目部 签收人/日期	2019.10.22
整改情况	已整改	整改负责人/日期	2019.10.23
复查意见	已整改	复查人/日期	2019.10.23

