


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-024

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月24日	检查地点	7#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查汇流箱接线情况		
存在问题	1. 正极进线弯曲。 		
整改要求	1. 将正极导线重新接。		
检查人	王成春 李恒	施工项目部 签收人/日期	2019.10.24
整改情况	已按要求整改，	整改负责人/日期	2019.10.30
复查意见	经复查，已整改合格	复查人/日期	王成春 2019.10.30

