


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-025

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年10月29日	检查地点	3#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查汇流箱线路电压情况		
存在问题	1. 组件电压达不到要求，存在三组电压达不到要求 		
整改要求	1. 对这三组电压达不到要求的进线组件线路排查，整改完善。 2. 对其他汇流箱进线复测检查，对存在的问题进行完善。		
检查人	王纪春	施工项目部 签收人/日期	2019.10.29
整改情况	已按要求整改，	整改负责人/日期	2019.11.5
复查意见	已交成整改	复查人/日期	王纪春 2019.11.5



扫描全能王 创建