


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHUL-ZSFZ-JC-027

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月09日	检查地点	5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装情况		
存在问题	1. 导轨螺丝缺少。 		
整改要求	1. 导轨自查，有未上螺栓的立刻整改。		
检查人	李恒、王成春	施工项目部 签收人/日期	2019.11.9
整改情况	已按要求整改，	整改负责人：王成春	2019.11.10
复查意见	已整改	复查人：王成春	日期：2019.11.11

