

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-008

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年6月13日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全专项检查		
存在问题	1. 土建施工人员未佩戴安全帽进行施工作业 2. 钢结构加固区域未见消防用品配备 3. 临时电源裸漏 4. 油漆易燃物品出现易着物品（打火机） 		
整改要求	1. 对现场安全用品必须进行配备到位，且安排人员加强巡视检查 2. 加强施工人员安全教育培训 3. 现场安全员加强安全隐患排查，发现问题及时整改完善		
检查人	王成春	施工项目部 签收人/日期	张明 2019.6.13
整改情况	已整改。	整改负责人/日期	张明 2019.6.13
复查意见	经复查，已整改合格	复查人/日期	王成春 2019.6.21

