

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: 010

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.3	检查地点	4#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、四#屋面压块预装, 桥架敷设, 2、四#屋钢结构加固		
存在问题	桥架敷设局部歪斜.		
整改要求	要求在未完成拧紧之前调整.		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈石谔 2019.4.3
整改情况	已调整 整改负责人: 陈石谔 日期		
复查意见	未调整好, 还得调. 复查人: 胡学东 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。