

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: 01

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 4. 7	检查地点	1#-3#临时防护
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	南北两侧防护已设置好, 玻璃钢瓦已拉警戒线.		
存在问题	防护网未拉紧, 部分下侧未拉.		
整改要求	要求当日下午下班前整改完成		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈后德 2019. 4. 7
整改情况	已整改 整改负责人: 陈后德 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。