

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: 012

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.10	检查地点	4#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4#檐梁整改		
存在问题	彩钢不在一线.		
整改要求	全部调整到位		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈启稳 2019.4.10
整改情况	已整改到位 整改负责人: 陈启稳 日期		
复查意见	已整改 复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。