

监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目

编号：002

施工单位	安徽三三建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.3.9		检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	4#屋面灯具安装全部完成，屋顶加固进行中			
存在问题	发现少数几只灯具偏着边，未拧紧螺丝			
整改要求	要求及时整改			
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈石强	
整改情况	现场整改 整改负责人：陈石强 日期 2019.3.9			
复查意见	符合要求 复查人：胡学东 日期 2019.3.9			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

