

监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目

编号：004

施工单位	安徽三三建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.3.15		检查地点	屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 3#屋面道轨安装。 2. 2#屋面支架安装 3. 3#屋面钢木加固。			
存在问题	施工良好，安全生产正常			
整改要求				
检查人	胡学东		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人：胡学东 日期 2019.3.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建