

监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目

编号: 005

施工单位	安徽三三建设工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2019.3.18	检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 2#屋面道轨安装. 2. 1#屋面灯具安装. 3. 2#屋面顶部加固钢构		
存在问题	检查2#屋面发现有烟头,		
整改要求	1. 拣去烟头. 2. 禁止吸烟. 3. 下次不得发现此类情况发生		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈佑稳
整改情况	已交底签字 整改负责人: 陈佑稳 日期 2019.3.18		
复查意见	未发现类似情况 复查人: 胡学东 日期 2019.3.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

