

监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目

编号：006

施工单位	安徽三三建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.3.22		检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 2#屋面扁铁失接地焊接。 2. 2#屋面钢结构焊接加固。			
存在问题	发现专职跟班防火员未把灭火器放旁边			
整改要求	必须焊到那里，灭火器跟着防火员。			
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈后稳	
整改情况	已按要求人到那带到那 整改负责人：陈后稳 2019.3.22 日期			
复查意见	已整改 复查人：胡学东 日期：2019.3.22			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

