

监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目

编号：008

施工单位	安徽三三建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.3.28		检查地点	屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 4#屋面拆除临时防护。 2. 钢结构加固帽带使用情况检查。 3. 检查施工安全技术交底记录。			
存在问题	发现安全交底有代签名。			
整改要求	重新交底，签名必须真实性。			
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈信德	
整改情况	已及时交底，各自签名 整改负责人：陈信德 日期 2019.3.28			
复查意见	目睹整改 复查人：胡学东 日期 2019.3.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建