

监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目

编号: 010

施工单位	安徽三三建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.3.3		检查地点	屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 四#屋面压块预埋套装, 檩架敷设、 2. 四#屋面钢结构加固。			
存在问题	檩架局部歪斜。			
整改要求	要求在未完全拧紧时调整。			
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈后德 2019.3.3	
整改情况	已派专人调整 整改负责人: 陈后德 日期 2019.3.3			
复查意见	已符合要求 复查人: 胡学东 日期 2019.3.3			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

