

监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 013

施工单位	安徽三建建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.15	检查地点	3号厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查3#屋面桥架、导轨安装情况。		
存在问题	导轨未发现问题, 桥架水路不直, 但未完全装好, 未通长定位拉线。		
整改要求	要求下次安装时统一调整, 确保施工质量。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈后稳 2019.4.15
整改情况	统一调整 整改负责人: 陈后稳 日期: 4.15		
复查意见	已调整 复查人: 陈后稳 日期: 4.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。