

监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 015

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.24	检查地点	
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	在屋面巡视, 发现铁钉, 补充中.		
存在问题	发现 3# 爬梯顶印出 2 处有二十余个铁钉未放置弹簧片.		
整改要求	要求施工单位立即整改掉.		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈福稳 2019.4.24
整改情况	下午已整改 整改负责人: 陈福稳 日期: 4.24		
复查意见	符合要求 复查人: 胡学东 日期: 4.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。