

监理检查记录表

工程名称: 清阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 016

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 4. 28	检查地点	三号车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	三号车间施工正常中, 安全用品使用到位, 消防用水, 消防灭火器到位, 专人负责		
存在问题	暂无问题, 只是防火布没盖到位.		
整改要求	已及时拉好, 用铁块压牢.		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈台稳 4. 28
整改情况	防火布已拉到位 整改负责人: 陈台稳 日期 4. 28		
复查意见	满意 复查人: 陈台稳 日期 4. 28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。