

监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 017

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.1	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查3#车间屋面检修通道支架施工。 2. 2#车间加固。		
存在问题	1名工人未戴安全帽。		
整改要求	未允许进入车间。待取回安全帽后方可进入。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	陈石强 2019.5.1
整改情况	已取回安全帽 整改负责人: 陈石强 日期 5.1		
复查意见	已整改 复查人: 胡学东 日期 5.1		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。