


# 监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 019

|           |                                                                                                            |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 安徽三三建设有限公司                                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2019.5.4                                                                                                   | 检查地点            | 洛阳交运厂区内         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项             |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 二号车间檩条加固, 用新连接檩条, 紧固构件,                                                                                    |                 |                 |
| 存在问题      | 二号第三根檩条不垂直, 斜歪明显, 不受力,                                                                                     |                 |                 |
| 整改要求      | 要求立即调正,                                                                                                    |                 |                 |
| 检查人       |                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陈后铭<br>2019.5.4 |
| 整改情况      | 已完成整改<br>整改负责人: 陈后铭 日期 5.4                                                                                 |                 |                 |
| 复查意见      | 已整改完成<br>复查人:  日期 5.4 |                 |                 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。