



监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 019

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.8	检查地点	交运厂区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	1. 道板铺设 2. 逆变器安装 3. 1#车间檩条摆放		
存在问题	道板铺设接口处未固定		
整改要求	要求每块板交接处固定牢固		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈后松 2019.5.8
整改情况	已派2人专门固定 整改负责人: 陈后松 日期: 5.8		
复查意见	经检查, 全部已固定 复查人:  日期: 5.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。