


监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 020

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.12	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 三号车间支撑安装。 2. 4#车间内支撑制作。		
存在问题	斜支撑制作过程中, 行车在运行, 戴 2人安全帽。		
整改要求	要求立即戴上安全帽, 并要求专职安全员对 工人进行安全教育, 即使没有行车也得戴帽		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈后强 2019.5.12
整改情况	已立即取帽戴上, 并对2人进行教育 整改负责人: 陈后强 日期 5.12		
复查意见	已整改 复查人:  日期 5.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。