


监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号：021

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.15	检查地点	交运
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查四#屋面组件安装情况		
存在问题	组件排与排之间纵横不一线，用粗绳代线不准，误差大。		
整改要求	要求用细塑料线拉线调整。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.5.15
整改情况	已拉线调整到位 整改负责人：陈石稳 日期 5.16		
复查意见	经检查符合要求 复查人：王明 日期 5.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。