


监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号：022

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.18	检查地点	交运
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 四号屋面组件安装 2. 二、三号屋面加固支撑		
存在问题	组件安装时个别工人手撑边框及玻璃面。		
整改要求	要求手掌不得撑玻璃，如发现碎裂重罚		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈后德 2019.5.18
整改情况	已交底并进行施工教育。		
复查意见	暂无发现此类情况。		
	整改负责人：陈后德 日期 5.18		
	复查人：  日期 5.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。