


监理检查记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号: 023

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.21	检查地点	交运
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对一号车间电焊消防进行检查, 防火布非常到位.		
存在问题	看护人员没有把灭火器随移随带.		
整改要求	要求增加灭火器密度, 走到那里, 灭火器就在旁边, 提高安全保证.		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈后稳 2019.5.21
整改情况	已增加灭火器5只, 距看护人员2米左右 整改负责人: 陈后稳 日期 5.21		
复查意见	属实 复查人:  日期 5.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。